

W1.100112

Bastu termometer/Hygrometer

Tack för att du valde detta instrument från TFA.

Innan du börjar använda det:

- Se till att du läser bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera instruktionerna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som uppstått vid felaktig användning.
- Vi är inte ansvariga för skador som uppstår till följd av att ni inte följer dessa instruktioner.
- Var särskilt uppmärksam på säkerhetsråden!
- Förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

Bastun får dig att slappna av och håller dig i form och frisk. Men bara om det görs rätt. Temperatur och luftfuktighet måste vara rätt.

Med bastumätarna från TFA har du allt i sikte:

- Den Temperatur - med våra mekaniska bimetalltermometrar, perfekt lämpade för de snabbt växlande temperaturerna i bastu.
- Den Luftfuktighet - med hygrometrar speciellt utvecklade för bastu.

Maximal noggrannhet tack vare ett speciellt testförfarande och användning av värmebeständiga material garanterar maximal säkerhet och kvalitet för alla apparater.

Tillverkas i Tyskland.

Ha det så roligt!

Detta håller din enhet i toppform

- Termometern och hygrometern är fabriksinställda. Om du vill kontrollera noggrannheten kan du placera den bredvid en väl justerad enhet i 30 minuter och jämföra värdena. Du kan justera visaren på baksidan med hjälp av en liten skruvmejsel. För att säkerställa att hygrometern fungerar tillförlitligt på lång sikt måste den regenereras regelbundet.
- För att göra detta, linda in apparaten i en fuktig trasa i 20 minuter. Visaren ska då ligga på 90-99 %, annars krävs en ny justering med en referensanordning (enligt beskrivningen ovan).
- Du hittar detaljerade instruktioner på: www.tfa-dostmann.de -> Service

Standardvärden för bastu: (som symboler)

- Temperatur: 70-90°C
- Luftfuktighet: 3-15%
- Tid: 8-12 minuter, max. 15 minuter
- Placering: 50 cm (Nedanföretaket)

	Temperatur	Luftfuktighet
Bastu	70 -100 °C	5 - 10%
Bio-Bastu	45 - 60 °C	40 - 55%
Ångbad	40 - 50 °C	100%

Ingen del av denna handbok får reproduceras utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta när de går till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande. De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt finns på vår hemsida genom att helt enkelt ange produktnumret i sökrutan.

www.tfa-dostmann.de

E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim,

Tyskland.11/24