

Risikobeurteilung

HERSTELLER	FINNSA GMBH	PRODUKTE	8801, 8802
	MARBURGER STR. 35		HANDTUCHHALTER, 3 HAKEN, ERLLENHOLZ
	36304 ALSFELD		HANDTUCHHALTER, 5 HAKEN, ERLLENHOLZ
	DEUTSCHLAND		
	WWW.FINNSA.DE		
	INFO@FINNSA.DE		
ÜBERARBEITET AM	16.12.2024	VERSION	1.0

Informationen zur Risikobeurteilung

Beschreibung

Handtuchhalter aus Erlenholz mit 3 (8801) oder 5 (8802) Haken und 2 Bohrlöchern.

Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

-

Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine Fälle bekannt.

Grenzen des Produkts

Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

Räumliche Grenzen

Keine

Weitere Grenzen

Keine

Bestimmung der Risiken

VERLETZUNGS- SZENARIO	ART & ORT DER VERLETZUNG	SCHWERE- GRAD DER VER- LETZUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT DER VERLETZUNG	GESAMT- WAHR- SCHEINLICH- KEIT	RISIKO

A Der Benutzer stößt sich an dem Produkt	Prellung	1	Der Benutzer stößt sich an dem Produkt	1/1.000		Niedriges Risiko
			Prellung	1/10	1/10.000	

Maßnahmen

Risiko A	Bringen Sie das Produkt an einer gut ersichtlichen Stelle an.
----------	---

Umsetzung der festgelegten Maßnahmen

Verantwortliche Personen

Betroffene Verbraucher selbst oder verantwortliche Personen an Verwendungsort u. a.
Schwimmbad Personal oder Saunameister.