

Risikobeurteilung

HERSTELLER	FINNSA GMBH	PRODUKTE	8805
	MARBURGER STR. 35		HANDTUCHHALTER, AUSZIEHBAR
	36304 ALSFELD		
	DEUTSCHLAND		
	WWW.FINNSA.DE		
	INFO@FINNSA.DE		
ÜBERARBEITET AM	16.12.2024	VERSION	1.0

Informationen zur Risikobeurteilung

Beschreibung

Ausziehbarer Handtuchhalter aus Birkenholz mit 13 Haken und 4 Halterungen.

Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

-

Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine Fälle bekannt.

Grenzen des Produkts

Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

Räumliche Grenzen

Keine

Weitere Grenzen

Keine

Bestimmung der Risiken

VERLETZUNGS- SZENARIO	ART & ORT DER VERLETZUNG	SCHWERE- GRAD DER VER- LETZUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT DER VERLETZUNG	GESAMT- WAHR- SCHEINLICH- KEIT	RISIKO

A Der Benutzer stößt sich an dem Produkt	Prellung	1	Der Benutzer stößt sich an dem Produkt	1/1.000		Niedriges Risiko
			Prellung	1/10	1/10.000	
B Der Benutzer bringt einen Körperteil zwischen die sich aufeinander zu bewegenden Teile. Der Körperteil gerät unter Druckbelastung.	Prellung, Einklemmen	1	Der Benutzer bringt einen Körperteil zwischen die sich aufeinander zu bewegenden Teile	1/1		Niedriges Risiko
			Der Körperteil gerät unter Druckbelastung	1/50		
			Prellung	1/2.000	1/100.000	
			Einklemmen	1/1.000	1/50.000	

Maßnahmen

Risiko A	Bringen Sie das Produkt an einer gut ersichtlichen Stelle an.
Risiko B	Achten Sie darauf, dass sich kein Körperteil zwischen den Stäben befindet, wenn Sie den Handtuchhalter zusammenfalten. Bei Prellung oder Einklemmen: Kühlen Sie das verletzte Körperteil bei Schmerzen.

Umsetzung der festgelegten Maßnahmen

Verantwortliche Personen

Betroffene Verbraucher selbst oder verantwortliche Personen an Verwendungsort u. a. Schwimmbad Personal oder Saunameister.