

Risikobeurteilung

HERSTELLER FINNSA GMBH PRODUKTE 5440 - 54410
MARBURGER STR. 35 HINWEISSCHILDER
36304 ALSFELD
DEUTSCHLAND
WWW.FINNSA.DE
INFO@FINNSA.DE

ÜBERARBEITET AM 16.12.2024 VERSION 1.0

Informationen zur Risikobeurteilung

Beschreibung

Hinweisschild aus mehrschichtig verleimtem Sperrholz mit Beschriftung.

Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

-

Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine Fälle bekannt.

Grenzen des Produkts

Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

Räumliche Grenzen

Keine

Weitere Grenzen

Keine

Bestimmung der Risiken

VERLETZUNGS- SZENARIO	ART & ORT DER VERLETZUNG	SCHWERE- GRAD DER VER- LETZUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT DER VERLETZUNG		GESAMT- WAHR- SCHEINLICH- KEIT	RISIKO
A	Prellung, Stich-	1	Der Benutzer stößt sich an	1/1.000		

Der Benutzer stößt sich an einer spitzen Ecke oder wird von einer Ecke getroffen	verletzung, Fremdkörper im Auge		einer spitzen Ecke oder wird von einer Ecke getroffen			Niedriges Risiko
			Prellung	1/100	1/10.000	
			Stichverletzung	1/10.000	1/10.000.000	
			Fremdkörper im Auge	1/1.000	1/1.000.000	

Maßnahmen

Risiko A	<p>Bringen Sie das Produkt an einer gut ersichtlichen Stelle an.</p> <p>Achten Sie darauf, dass ein ggf. vorhandenes Befestigungsseil gut befestigt ist.</p>
----------	--

Umsetzung der festgelegten Maßnahmen

Verantwortliche Personen

Betroffene Verbraucher selbst oder verantwortliche Personen an Verwendungsort u. a. Schwimmbad Personal oder Saunameister.