

Risikobeurteilung

HERSTELLERFINNSA GMBHPRODUKTE8913

ÜBERARBEITET AM29.11.2024SAUNA GIGANT

Informationen zur Risikobeurteilung

Beschreibung

Sauna-Kübel aus massivem Kambalaholz mit zwei Edelstahl-Bandreifen und transparenter Hygieneversiegelung. Mit Trageseil.

Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

-

Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine Fälle bekannt.

Grenzen des Produkts

Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

Räumliche Grenzen

Keine

Weitere Grenzen

Keine

Bestimmung der Risiken

VERLETZUNGS- SZENARIO	ART & ORT DER VERLETZUNG	SCHWERE- GRAD DER VER- LETZUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT DER VERLETZUNG		GESAMT- WAHR- SCHEINLICH- KEIT	RISIKO
A Der Benutzer befindet sich in	Zerrung, Funktions- störung des	1	Der Benutzer befindet sich in einer belastenden Körperhaltung	1/10		Niedriges Risiko

einer belastenden Körperhaltung während der Benutzung.	Bewegungs- apparats		während der Benutzung			
			Zerrung	1/1.000	1/10.000	
			Funktions- störung des Bewegungs- apparats	1/1.000	1/10.000	
B Die Bedienung des Produkts erfordert einen erheblichen Kraftaufwand.	Ver- stauchung oder Zerrung, Funktions- störung des Bewegungs- apparats	1	Die Bedienung des Produkts erfordert einen erheblichen Kraftaufwand	1/10		Niedriges Risiko
			Verstauchung oder Zerrung	1/50	1/500	
			Funktions- störung des Bewegungs- apparats	1/100	1/1.000	

Maßnahmen

Risiko A	Kübel nur so weit befüllen, wie er ohne große Anstrengung bewegt werden kann. Körperliche Grenzen nicht überschreiten.
Risiko B	Kübel nur so weit befüllen, wie er ohne große Anstrengung bewegt werden kann. Körperliche Grenzen nicht überschreiten.

Umsetzung der festgelegten Maßnahmen

Verantwortliche Personen

Betroffene Verbraucher selbst oder verantwortliche Personen an Verwendungsort u. a. Schwimmbad Personal oder Saunameister.