

Risikobeurteilung

HERSTELLER FINNSA GMBH PRODUKTE 8916, 8915

ÜBERARBEITET AM 29.11.2024

SAUNA KÜBEL, LÄRCHE VERSIEGELT
SAUNA KÜBEL, LÄRCHE VERSIEGELT, MIT
TRAGESEIL

Informationen zur Risikobeurteilung

Beschreibung

Kübel mit Griffdaube (8916) oder Trageseil (8915) aus massivem Lärchenholz komplett mit transparenter Hygieneversiegelung. Mit zwei Metallreifen gebunden.

Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

-

Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine Fälle bekannt.

Grenzen des Produkts

Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

Räumliche Grenzen

Keine

Weitere Grenzen

Keine

Bestimmung der Risiken

VERLETZUNGS- SZENARIO	ART & ORT DER VERLETZUNG	SCHWERE- GRAD DER VER- LETZUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT DER VERLETZUNG		GESAMT- WAHR- SCHEINLICH- KEIT	RISIKO
A Der Benutzer befindet sich in einer belastenden Körperhaltung während der Benutzung.	Zerrung, Funktionsstörung des Bewegungsapparats	1	Der Benutzer befindet sich in einer belastenden Körperhaltung während der Benutzung	1/10		Niedriges Risiko
			Zerrung	1/1.000	1/10.000	
			Funktionsstörung des Bewegungsapparats	1/1.000	1/10.000	
B Die Bedienung des Produkts erfordert einen erheblichen Kraftaufwand.	Verstauchung oder Zerrung, Funktionsstörung des Bewegungsapparats	1	Die Bedienung des Produkts erfordert einen erheblichen Kraftaufwand	1/10		Niedriges Risiko
			Verstauchung oder Zerrung	1/50	1/500	
			Funktionsstörung des Bewegungsapparats	1/100	1/1.000	

Maßnahmen

Risiko A	Kübel nur so weit befüllen, wie er ohne große Anstrengung bewegt werden kann. Körperliche Grenzen nicht überschreiten.
Risiko B	Kübel nur so weit befüllen, wie er ohne große Anstrengung bewegt werden kann. Körperliche Grenzen nicht überschreiten.

Umsetzung der festgelegten Maßnahmen

Verantwortliche Personen

Betroffene Verbraucher selbst oder verantwortliche Personen an Verwendungsort u. a. Schwimmbad Personal oder Saunameister.