

# Risikobeurteilung

HERSTELLER	FINNSA GMBH	PRODUKT	7065, 7065-1, 8850, 8851
	MARBURGER STR. 35 36304 ALSFELD DEUTSCHLAND		SAUNALEUCHTE „MALMÖ“, KOMPLETT SAUNALEUCHTE „MALMÖ“, SCHIRM + MONTAGEKLOTZ WANDSCHIRM „SALO“ ECKSCHIRM „OSLO“
	<a href="http://WWW.FINNSA.DE">WWW.FINNSA.DE</a> <a href="mailto:INFO@FINNSA.DE">INFO@FINNSA.DE</a>		
ÜBERARBEITET AM	30.01.2025	VERSION	1.0

## Informationen zur Risikobeurteilung

### Beschreibung

Saunaleuchte oder Wandschirm aus Holz für die Verwendung in der Sauna.

### Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

-

### Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

### Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine vorhanden.

## Grenzen des Produkts

### Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

### Räumliche Grenzen

Keine

### Weitere Grenzen

Keine

## Bestimmung der Risiken

VERLETZUNGS-SZENARIO	ART & ORT DER VERLETZUNG	SCHWERE-GRAD DER VERLETZUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT DER VERLETZUNG	GESAMT-WAHRSCHEINLICHKEIT	RISIKO

A  Der Benutzer stößt sich an dem Produkt und verletzt sich	Prellung, Gehirnerschütterung	1 - 2	Der Benutzer stößt sich an dem Produkt	1/100		Niedriges Risiko
			Der Benutzer erleidet eine Prellung	1/10	1/1.000	
			Der Benutzer erleidet eine Gehirnerschütterung	1/1.000	1/100.000	

### Maßnahmen

Risiko A	Befestigen Sie das Produkt an einer Stelle, an der es gut sichtbar ist und sich nicht in der üblichen Bewegungsbahn der Benutzer befindet.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Umsetzung der festgelegten Maßnahmen

#### Verantwortliche Personen

Betroffene Verbraucher selbst oder verantwortliche Personen an Verwendungsort u. a. Schwimmbad Personal oder Saunameister.