

Risikobeurteilung

HERSTELLER	FINNSA GMBH	PRODUKTE	0111
	MARBURGER STR. 35 36304 ALSFELD DEUTSCHLAND		SCHLIESSKLOBEN
	WWW.FINNSA.DE INFO@FINNSA.DE		
ÜBERARBEITET AM	16.12.2024	VERSION	1.0

Informationen zur Risikobeurteilung

Beschreibung

Verchromter Schließkolben zur Befestigung an der Holztür der Saunakabine. Passend zu Verschlusselement 0110.

Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

-

Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine Fälle bekannt.

Grenzen des Produkts

Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

Räumliche Grenzen

Keine

Weitere Grenzen

Keine

Bestimmung der Risiken

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist kein Risiko bekannt.